

Sjöbo 109, Damm söder om Bjärsjölagård

Färdig	1999-05-01	Besökt	2015-10-13
Dammyta	0,6 hektar	Tidigare markanvändning	Åker

Skötsel

Varken bete eller slåtter.

Vegetation

Träd och Buskar	100 %	Vassartad, fristående	<5 %
Vassartad, strandnära	5-50 %	Flytbladsvegetation	0 %
Strandnära, tot.	100 %	Algblooming	0 %

Kommentarer

Dammens vatten är grumligt. Kupolsilen, som ligger skymt av träd och buskskiktet, är något igensatt av jordklumpar och grenar (figur 98).

Rekommendationer för åtgärd

Kupolsilen kan rensas för hand, men detta bör göras innan det utvecklas till ett problem. Träd och buskskiktet bör gallras upp något, särskilt vid utloppet för att förhindra framtida igensättning.



Figur 97: Översikt, Sjöbo 109



Figur 98: Kupolsil, Sjöbo 109

Sjöbo 147, Damm vid Lillås gård vid Grimstofta

Färdig	1999-08-01	Besökt	2015-10-14
Dammyta	1,3 hektar	Tidigare markanvändning	Betesmark

Skötsel

Bete med får och nötkreatur. Putsas maskinellt när djur inte finns att tillgå.

Vegetation

Träd och Buskar	<5 %	Vassartad, fristående	0 %
Vassartad, strandnära	100 %	Flytbladsvegetation	<5 %
Strandnära, tot.	100 %	Algblomning	0 %

Kommentarer

Vegetationen var vid besökstillfället klippt ända fram till vattenkanten. Strandnära vegetation är av lågvuxen karaktär och når ca 3 meter ut i vattenspegeln. Al rengjordes från våtmarken för två år sedan men börjar redan ta sig igen vid inloppsändan. Utloppets betongdämme är något svårt att se på grund av vegetationen som ligger över det (figur 100).

Rekommendationer för åtgärd

Viss rensning rekommenderas, men prioriteten är låg.



Figur 99: Översikt, Sjöbo 147



Figur 100: Utloppsdämme, Sjöbo 147

Sjöbo 157, Rensning av kvarndamm vid Vollsjö gård

Färdig	1999-11-16	Besökt	2015-10-21
Dammyta	0,7 hektar	Tidigare markanvändning	Ohävdad öppen mark

Skötsel

Rensning för hand.

Vegetation

Träd och Buskar	5-50 %	Vassartad, fristående	5-50 %
Vassartad, strandnära	5-50 %	Flytbladsvegetation	<5 %
Strandnära, tot.	5-50 %	Algblomning	0 %

Kommentarer

Vassartad vegetation har tagit fäste i såväl det rensade stycket av vattendraget som i den mindre dammen som ligger söder om projektets åtgärder. Trots rensning är utbredningen stor.

Rekommendationer för åtgärd

Ytterligare rensning på vass rekommenderas.



Figur 101: Översikt, Sjöbo 157

Sjöbo 51B, Vallarum

Färdig	2000-11-07	Besökt	2015-10
Dammyta	0,9 hektar	Tidigare markanvändning	Betesmark

Skötsel

Har betats med nötkreatur. Putsad 2015.

Vegetation

Träd och Buskar	<5 %	Vassartad, fristående	<5 %
Vassartad, strandnära	5-50 %	Flytbladsvegetation	<5 %
Strandnära, tot.	5-50 %	Algblomning	<5 %

Kommentarer

Algblomning förekommer bara i den mindre dammen. Utloppen för de sydliga dammarna växer igen, men läget är mest kritiskt för den större dammens kupolsil (figur 103), som är så övervuxen att den enbart kunde identifieras med markägarens hjälp och ljudet av rinnande vatten. Även dämnet mellan de sydöstra dammarna visar tendens på igenväxning. Markägaren rapporterar årliga fall av fiskdöd i dammen sedan grannen fått tillstånd att kulvertera vattnet från sina gödselstackar.

Rekommendationer för åtgärd

Dammarnas utlopp behöver rensas. Möjligheten att den rapporterade fiskdöden beror på kontamination från bristfällig kulvertering bör undersökas, och om så är fallet, åtgärdas.



Figur 102: Översikt – den större dammen, Sjöbo 51B



Figur 103: Övervuxen kupolsil, Sjöbo 51B

Sjöbo 91, Damm norr om Södra Åsum

Färdig	1999-10-01	Besökt	2015-10-16
Dammyta	0,5 hektar	Tidigare markanvändning	Åker

Skötsel

Bete med häst. Klipps mellan betesperioder. Inloppsändan är nyligen renoverad (figur 105).

Vegetation

Träd och Buskar	5-50 %	Vassartad, fristående	<5 %
Vassartad, strandnära	<5 %	Flytbladsvegetation	0 %
Strandnära, tot.	5-50 %	Algblomning	0 %

Kommentarer

Dammen hyser mycket bottenalger. Fristående vassartad vegetation utgörs av kավeldun som växer i våtmarkens flaskhals.

Rekommendationer för åtgärd

I dagsläget bedöms det inte finnas vidare åtgärdsbehov.



Figur 104: Översikt, Sjöbo 91



Figur 105: Renoverat inlopp, Sjöbo 91

Sjöbo 26, Våtmark med översilning vid Tolånga

Färdig	2005-11-16	Besökt	2015-10-14
Dammyta	1,0 hektar	Tidigare markanvändning	Betesmark

Skötsel

Betas med nötkreatur.

Vegetation

Träd och Buskar	0 %	Vassartad, fristående	0 %
Vassartad, strandnära	<5 %	Flytbladsvegetation	0 %
Strandnära, tot.	<5 %	Algblomning	<5 %

Kommentarer

Dammen var vid besökstillfället till större delen uttorkad. Drygt två till fem meter av utloppsrännan är lätt eroderad, troligen huvudsakligen till följd av kornas trampning (figur 107).

Rekommendationer för åtgärd

I dagsläget bedöms det inte finnas vidare åtgärdsbehov.



Figur 106: Översikt, Sjöbo 26



Figur 107: Erosion, Sjöbo 26

Sjöbo 146, Tolånga 14:21

Färdig	2000-08-23	Besökt	2015-10-14
Dammyta	0,5 hektar	Tidigare markanvändning	Våtmark/Åker

Skötsel

Bete med häst. Suppleterat med maskinell klippning av sly för första gången 2015.

Vegetation

Träd och Buskar	<5 %	Vassartad, fristående	0 %
Vassartad, strandnära	<5 %	Flytbladsvegetation	0 %
Strandnära, tot.	<5 %	Algblomning	0 %

Kommentarer

Vattnet är grönaktigt till färgen. Inloppsläget hittades inte vid besöksstillfället men uppskattas ligga omgärdat av vass. Utloppet är också vassomgärdat men betydligt lättare att lokalisera på grund av kupolsilen. I båda fallen rör det sig dock om relativt små vegetationsmängder.

Rekommendationer för åtgärd

In- och utlopp skulle kunna rensas fram, men är i dagsläget av ganska låg prioritet.



Figur 108: Översikt, Sjöbo 146

Sjöbo 201, Damm vid Assmåsa

Färdig	2006-02-22	Besökt	2015-10-15
Dammyta	1,0 hektar	Tidigare markanvändning	Åker/Betesmark

Skötsel

Bete med kor. Rötter har rensats bort vid utloppet.

Vegetation

Träd och Buskar	0 %	Vassartad, fristående	0 %
Vassartad, strandnära	0 %	Flytbladsvegetation	<5 %
Strandnära, tot.	0 %	Algblomning	<5 %

Kommentarer

Blommande fintrådiga alger förekommer i små mängder vid utloppet. Dammens observerade bottenvegetation är övervägande i form av bottenalger.

Rekommendationer för åtgärd

I dagsläget bedöms det inte finnas vidare åtgärdsbehov. För att ge renande vattenväxter en bättre chans att ta fästa kan stycken av våtmarken temporärt avstängslas.



Figur 109: Översikt, Sjöbo 201

Sjöbo 229, Alestadtorp

Färdig	2005-10-04	Besökt	2015-10-14
Dammyta	0,7 hektar	Tidigare markanvändning	Åker

Skötsel

Klipps runt omkring men inte ända in på dammen.

Vegetation

Träd och Buskar	5-50 %	Vassartad, fristående	0 %
Vassartad, strandnära	<5 %	Flytbladsvegetation	<5 %
Strandnära, tot.	5-50 %	Algblomning	0 %

Kommentarer

Inloppet ligger under vattenytan och är därför något svårt att upptäcka från strandkanten; i dagsläget bedöms det inte föreligga någon risk för att det ska växa eller slammas igen.

Rekommendationer för åtgärd

I dagsläget bedöms det inte finnas vidare åtgärdsbehov.



Figur 110: Översikt, Sjöbo 229

Sjöbo 268, Djurgårdshusen, Övedskloster

Färdig	2003-09-02	Besökt	2015-10-13
Dammyta	0,6 hektar	Tidigare markanvändning	Ohävdad öppen mark

Skötsel

Bete med nötkreatur.

Vegetation

Träd och Buskar	0 %	Vassartad, fristående	0 %
Vassartad, strandnära	0 %	Flytbladsvegetation	<5 %
Strandnära, tot.	0 %	Algblomning	0 %

Kommentarer

Dammen ligger i ett skogsområde, men är i sig öppen och sparsamt bevuxen. Inloppet är något blockerat från bäckens sida (figur 112).

Rekommendationer för åtgärd

Inloppet behöver rensas, men åtagandet är ett enmansarbete.



Figur 111: Översikt, Sjöbo 268



Figur 112: Inloppsrör, bäckens sida, Sjöbo 268

Sjöbo 289, Sandbäck

Färdig	2003-04-10	Besökt	2015-10-14
Dammyta	1,0 hektar	Tidigare markanvändning	Ohävdad öppen mark

Skötsel

Uppgifter saknas.

Vegetation

Träd och Buskar	>50 %	Vassartad, fristående	0 %
Vassartad, strandnära	5-50 %	Flytbladsvegetation	<5 %
Strandnära, tot.	100 %	Algblomning	0 %

Kommentarer

Större delen av våtmarken är trädbevuxen, fräntaget yttersidan av dess norra parti där strandnära vegetation istället domineras av vass. Såväl inlopp som utlopp har brunnar som var låsta vid besökstillfället och därför inte kunde undersökas närmare.

Rekommendationer för åtgärd

I dagsläget bedöms det inte finnas vidare åtgärdsbehov.



Figur 113: Översikt, Sjöbo 289

Sjöbo 297A, Brandstadholm

Färdig	2003-06-26	Besökt	2015-10-13
Dammyta	0,6 hektar	Tidigare markanvändning	Betesmark

Skötsel

Bete med får.

Vegetation

Träd och Buskar	0 %	Vassartad, fristående	0 %
Vassartad, strandnära	<5 %	Flytbladsvegetation	5-50 %
Strandnära, tot.	<5 %	Algblomning	0 %

Kommentarer

Inloppet (figur 115) är något dolt av vegetation, men är än så länge så glesbevuxet att det inte lär innebära någon form av funktionsnedsättning.

Rekommendationer för åtgärd

Handrensning av inloppet kan rekommenderas i förebyggande syfte, men detta är ett enmansåtagande och regionalt sätt av låg prioritet.



Figur 114: Översikt, Sjöbo 297A



Figur 115: Inlopp, Sjöbo 297A

Sjöbo 297B, Brandstadholm

Färdig	2003-06-26	Besökt	2015-10-13
Dammyta	0,8 hektar	Tidigare markanvändning	Betesmark

Skötsel

Bete med får. Fosforfällan i den södra dammen har rensats.

Vegetation

Träd och Buskar	0 %	Vassartad, fristående	<5 %
Vassartad, strandnära	0 %	Flytbladsvegetation	<5 %
Strandnära, tot.	0 %	Algblomning	<5 %

Kommentarer

De två dammarna är mycket snarlika vad gäller vegetation.

Rekommendationer för åtgärd

I dagsläget bedöms det inte finnas vidare åtgärdsbehov.



Figur 116: Översikt - södra, Sjöbo 297A



Figur 117: Översikt - norra, Sjöbo 297B

Sjöbo 311, Näsbylund

Färdig	2005-09-16	Besökt	2015-10-14
Dammyta	0,7 hektar	Tidigare markanvändning	Åker/Ohävdad

Skötsel

Gräsklippning samt buskröjning vid behov.

Vegetation

Träd och Buskar	5-50 %	Vassartad, fristående	<5 %
Vassartad, strandnära	>50 %	Flytbladsvegetation	<5 %
Strandnära, tot.	100 %	Algblomning	<5 %

Kommentarer

Utloppet saknar galler (figur 119).

Rekommendationer för åtgärd

Uppluckring av strandvegetation rekommenderas för att ge växterna någon annanstans att växa än längre ut i vattenspegeln.



Figur 118: Översikt, Sjöbo 311



Figur 119: Utlopp utan galler, Sjöbo 311

Sjöbo 343C, Urgrävd karpdamm vid Bellinga gård

Färdig	2005-09-13	Besökt	2015-10-15
Dammyta	1,0 hektar	Tidigare markanvändning	Våtmark

Skötsel

Inget bete eller rensning.

Vegetation

Träd och Buskar	>50 %	Vassartad, fristående	0 %
Vassartad, strandnära	0 %	Flytbladsvegetation	<5 %
Strandnära, tot.	>50 %	Algblomning	0 %

Kommentarer

Utløpsbrunnen var låst och kunde inte inspekteras närmare vid besökstillfället, men fungerade till synes väl av utløpsrøret till bækken att döma. Vattenståndet i inløpsrænna (figur 121) var vid besökstillfæillet partivis lågt, vilket tillsammans med dess længd og læge i sumpskog gjorde det svært att bedöma huruvida delar av den riskerar att växa igen eller på annat sätt blockeras. Allt som allt bedöms dock risken för detta vara förhållandevis låg.

Rekommendationer för åtgärd

Viss rensning av inløppet skulle kunna utföras, men prioriteten bedöms vara låg.



Figur 120: Översikt, Sjöbo 343C



Figur 121: Inløpsrænna - det uppskattat mest blockerade stycket, Sjöbo 343C

Sjöbo 350A, Tulllesbo

Färdig	2005-08-04	Besökt	2015-10-13
Dammyta	1,0 hektar	Tidigare markanvändning	Betesmark

Skötsel

Bete med nötkreatur.

Vegetation

Träd och Buskar	0 %	Vassartad, fristående	<5 %
Vassartad, strandnära	<5 %	Flytbladsvegetation	<5 %
Strandnära, tot.	<5 %	Algbloomning	5-50 %

Kommentarer

Utloppspartiet, som är stängslat från resten av dammen, är igenvuxet av kaveldun (figur 123). Algbloomning förekommer huvudsakligen vid inloppet.

Rekommendationer för åtgärd

Partiet innan utloppsbrunnen bör rensas.



Figur 122: Översikt, Sjöbo 350A



Figur 123: Igenväxning vid utloppet, Sjöbo 350A

Sjöbo 587, Brandstad-Araskoga 1

Färdig	2012-06-14	Besökt	2015-10-13
Dammyta	1,0 hektar	Tidigare markanvändning	Åker

Skötsel

Putsning.

Vegetation

Träd och Buskar	0 %	Vassartad, fristående	0 %
Vassartad, strandnära	<5 %	Flytbladsvegetation	0 %
Strandnära, tot.	0 %	Algblomning	0 %

Kommentarer

Vid besökstillfället var vattenståndet lågt och munkbrunnens plankor låg inte på plats (figur 125); markägaren rättade till plankorna efter det att bilden togs. Inloppet har en viss ansamling av vassartad vegetation, som dock inte bedöms innebära någon funktionsnedsättning i dagsläget.

Rekommendationer för åtgärd

I dagsläget bedöms det inte finnas vidare åtgärdsbehov



Figur 124: Översikt, Sjöbo 587



Figur 125: Utloppsbrunn, Sjöbo 587

Sjöbo 588, Brandstad-Araskoga 2

Färdig	2012-06-07	Besökt	2015-10-13
Dammyta	1,0 hektar	Tidigare markanvändning	Åker/Ohävdad

Skötsel

Putsning.

Vegetation

Träd och Buskar	0 %	Vassartad, fristående	0 %
Vassartad, strandnära	5-50 %	Flytbladsvegetation	<5 %
Strandnära, tot.	5-50 %	Algblomning	<5 %

Kommentarer

Utloppsbrunnen var vid besökstillfället låst och röret till den kunde inte hittas, även med markägarens assistans (figur 126 för ungefärligt läge).

Rekommendationer för åtgärd

Utloppsröret bör rensas fram, men åtgärdsbehoven är i övrigt ringa.



Figur 126: Översikt och ungefärligt utloppsläge, Sjöbo 588

Sjöbo 593, Araskoga-Brandstad

Färdig	2012-06-07	Besökt	2015-10-13
Dammyta	0,5 hektar	Tidigare markanvändning	Åker

Skötsel

Kanthuggs.

Vegetation

Träd och Buskar	0 %	Vassartad, fristående	0 %
Vassartad, strandnära	0 %	Flytbladsvegetation	<5 %
Strandnära, tot.	0 %	Algblomning	<5 %

Kommentarer

Dammens vattenläge var vid besökstillfället lågt.

Rekommendationer för åtgärd

I dagsläget bedöms det inte finnas vidare åtgärdsbehov



Figur 127: Översikt och ungefärligt utloppsläge, Sjöbo 593